


# EV026

GB	Digital Kitchen Scales
CZ	Digitální kuchyňská váha
SK	Digitálna kuchynská váha
PL	Cyfrowa waga kuchenna
HU	Digitális konyhai mérleg
SI	Digitalna kuhinjska tehnica
RS HR BA ME	Digitalna kuhinjska vaga
DE	Digitale Küchenwaage
UA	Дигітальна кухонна вага
RO MD	Cântar digital pentru bucătărie
LT	Skaitmeninės virtuvinės svarstyklės
LV	Digitalie virtuves svari
EE	Digitaalne köögikaal
BG	Цифрова кухненска везна





1

## GB | Digital Kitchen Scales

Read these instructions carefully before using the product for the first time.

### Specifications

LCD screen: 51 x 23 mm

Maximum weight: up to 10 kg (2 g – 10 kg)

Measurement resolution: 1 g

Unit of measure: g, ml, oz, lb, tl, kg

TARE function

Automatic and manual switch-off

Overload/low battery indication

Power supply: 2x 1.5 V AAA batteries (not included)

### Description of the Scales (see fig. 1)

1 – <sup>Z/T</sup><sub>ON/OFF</sub> button – turn scales on and off/activate incremental weighing function (TARE)

2 – Screen

3 – UNIT button – weight unit selection: g, water ml, milk ml, oz, lb, tl, kg

4 – Hole for hanging

5 – Battery compartment

### Warning indicators on the screen:

Lo – Batteries low, replace.

0-Ld – Scales overloaded, maximum load capacity is 10 kg.

Remove the weighed material from the scales to avoid damaging them.

UNST – the scales are placed on an unstable surface, move them elsewhere.

## Weighing

1. Place the scales on a flat, hard and stable surface.
2. Turn on weighing mode by pressing the  $\frac{Z/T}{ON/OFF}$  button and wait for the 0 symbol to appear. You can start weighing.
3. Select the weight unit of choice by repeatedly pressing the UNIT button.
4. Place the weighed object onto the scales. The LCD screen will display the object's weight.
5. You can turn off the scales by long pressing the  $\frac{Z/T}{ON/OFF}$  button; alternatively, the scales will turn off automatically after 90 seconds.

## TARE Function (Incremental Weighing)

The TARE function is used to weigh doses that are gradually added to those already on the scales.

1. Place the first dose on the scales and the screen will show its weight.
2. Before adding another dose, press the  $\frac{Z/T}{ON/OFF}$  button. The value on the display will reset. Now you can add another dose. You can do this repeatedly.

## Battery Replacement

1. Open the battery compartment on the underside of the scales.
2. Remove the flat batteries.
3. Insert two new 1.5 V AAA batteries. Make sure you observe the correct polarity. Use alkaline batteries only. Do not use rechargeable batteries.
4. Close the cover.

## Cleaning and Maintenance

1. To clean the scales, use a moist cloth and make sure that water does not enter the interior of the scales. Do not use chemical detergents or detergents with abrasive effect. Do not submerge the scales in water!
2. All plastic components must be cleaned immediately after coming into contact with greasy substances such as spice, vinegar or seasoning. Prevent staining the scales with acidic citrus juice!

## Safety Instructions

- The scales are intended for weighing food for domestic use only.
- Do not tamper with the internal electric circuits of the product – doing so may damage the product and will automatically void the warranty.
- The scales should be placed on a flat, hard and stable surface (not on a carpet, etc.) away from devices producing electromagnetic fields to avoid interference.
- Protect the scales from shocks and vibration and do not drop them on the floor.
- Only use the scales in accordance with the instructions provided in this manual. In case of a malfunction, the product should only be repaired by a qualified professional.
- This device is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental disability or lack of experience and expertise prevents safe use, unless they are supervised or instructed in the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children must always be supervised to ensure they do not play with the device.

 Do not dispose with domestic waste. Use special collection points for sorted waste. Contact local authorities for information about collection points. If the electronic devices would be disposed on landfill, dangerous substances may reach groundwater and subsequently food chain, where it could affect human health.

# CZ | Digitální kuchyňská váha

Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod.

## Specifikace

LCD displej: 51 × 23 mm

Maximální hmotnost: do 10 kg (2 g – 10 kg)

Měřící rozlišení: 1 g

Měrná jednotka: g, ml, oz, lb, tl, kg

Funkce TARA

Automatické a manuální vypnutí

Indikace přetížení/slabé baterie

Napájení: 2x 1,5 V AAA baterie (nejsou součástí balení)

## Popis váhy (viz obr. 1)

 Z/T

1 – Tlačítko  – zapnutí a vypnutí váhy/aktivace funkce dovažování (TARA)

2 – Displej

3 – Tlačítko UNIT – volba jednotky váhy: g, ml voda, ml mléko, oz, lb, tl, kg

4 – Otvor na zavěšení

5 – Bateriový prostor

## Upozornění na displeji:

 Lo – Baterie jsou vybité, vyměňte je.

0-Ld – přetížení váhy, maximální nosnost je 10 kg.

Odstraňte z váhy váženou dávku, aby nedošlo k poškození.

UNST – váha je umístěna na nestabilním povrchu, přemístěte váhu jinam.

## Vážení

1. Váhu položte na rovný, tvrdý a stabilní povrch.
2. Dotykem tlačítka  zapněte režim vážení, počkejte na zobrazení symbolu 0, nyní můžete začít vážit.
3. Požadovanou jednotku váhy nastavíte opakováním stiskem tlačítka UNIT.
4. Položte na váhu vážený předmět. LCD displej zobrazí hmotnost předmětu.
5. Váhu můžete vypnout dlouhým stisknutím tlačítka  nebo se po 90 sekundách vypne automaticky.

## Funkce TARA (dovažování)

Slouží k měření hmotnosti postupně přidávaných různých dávek k předchozím, které zůstávají na váze.

1. Položte na váhu první dávku a na displeji se zobrazí její hmotnost.
2. Před položením další dávky na váhu stiskněte tlačítko  ON/OFF. Hodnota na displeji se vynuluje. Nyní můžete přidat další dávku. Tento úkon můžete provést opakováně.

## Výměna baterie

1. Otevřete bateriový kryt na spodní straně váhy.
2. Vyjměte použité baterie.
3. Vložte nové baterie 2x 1,5 V AAA. Dbejte na dodržení správné polarity. Používejte pouze alkalické baterie. Nepoužívejte dobíjecí baterie.
4. Zavřete kryt.

## Údržba a čištění

1. Pro čištění váhy používejte navlhčený hadík a dbejte na to, aby se dovnitř váhy nedostala voda. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky/čisticí prostředky s abrazivním účinkem. Neponořujte váhu do vody!
2. Všechny plastové části se musí při kontaktu s mastnými substancemi, jako je koření, ocet nebo dochucovadla, ihned očistit. Zabraňte potřísání váhy kyselou citrusovou šťávou!

## Bezpečnostní pokyny

- Tato váha je určena pouze k vážení potravin pro použití v domácnosti.
- Nezasahujte do vnitřních elektrických obvodů výrobku – můžete jej poškodit a automaticky tím ukončit platnost záruky.
- Váhu je třeba umístit na rovný, tvrdý a stabilní povrch (ne na koberec apod.) v dostatečné vzdálosti od přístrojů s elektromagnetickým polem, abyste zabránili vzájemnému rušení.
- Nevystavujte váhu nárazům, otřesům a neupouštějte ji na zem.
- Používejte váhu pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. V případě poruchy by měl výrobek opravovat pouze kvalifikovaný odborník.
- Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání přístroje, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití tohoto přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutný dohled nad dětmi, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.



Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netřídený komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uložené na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostať se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví.

## SK | Digitálna kuchynská váha

Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod.

### Špecifikácie

LCD displej: 51 x 23 mm

Maximálna hmotnosť: do 10 kg (2 g – 10 kg)

Meracie rozlíšenie: 1 g

Merná jednotka: g, ml, oz, lb, tl, kg

Funkcia TARA

Automatické a manuálne vypnutie

Indikácie pretáženia/slabé batérie

Napájanie: 2x 1,5 V AAA batérie (nie sú súčasťou balenia)

### Popis váhy (viď obr. 1)

1 – Tlačidlo – zapnutia a vypnutia váhy/aktivácia funkcie dovažovania (TARA)

2 – Displej

3 – Tlačidlo UNIT – voľba jednotky váhy: g, ml voda, ml mlieko, oz, lb, tl, kg

4 – Otvor na zavesenie

5 – Batériový priestor

### Upozornenie na displeji:

Lo – Batérie sú vybité, vymeňte ich.

0-Ld – pretáženie váhy, maximálna nosnosť je 10 kg.

Odstráňte z váhy väženou dávku, aby nedošlo k poškodeniu.

UNST – váha je umiestnená na nestabilnom povrchu, premiestnite váhu inam.

### Váženie

1. Váhu položte na rovný, tvrdý a stabilný povrch.

2. Dotykom tlačidla zapnite režim váženia, počkajte na zobrazenie symbolu 0, teraz môžete začať vážiť.

3. Požadovanou jednotku váhy nastavíte opakováním stlačením tlačidla UNIT.

4. Položte na váhu vážený predmet. LCD displej zobrazí hmotnosť predmetu.

5. Váhu môžete vypnúť dlhým stlačením tlačidla alebo sa po 90 sekundách vypne automaticky.

## Funkcia TARA (dovažovanie)

Slúži k meraniu hmotnosti postupne pridávaných rožných dávok k predchádzajúcim, ktoré zostávajú na váze.

1. Položte na váhu prvú dávku a na displeji sa zobrazí jej hmotnosť.
2. Pred položením ďalšej dávky na váhu stlačte tlačidlo **Z/T**. Hodnota na displeji sa vynuluje. Teraz môžete pridať ďalšiu dávku. Tento úkon môžete vykonať opakovane.

## Výmena batérie

1. Otvorte batériový kryt na spodnej strane váhy.
2. Vyberte použité batérie.
3. Vložte nové batérie 2x 1,5 V AAA. Dbajte na dodržanie správnej polarity. Používajte jedine alkalické batérie. Nepoužívajte nabijacie batérie.
4. Zavrite kryt.

## Údržba a čistenie

1. Na čistenie váhy používajte navlhčenú handričku a dbajte na to, aby sa dovnútra váhy nedostala voda. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky/čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom. Neponárajte váhu do vody!
2. Všetky plastové časti sa musí pri kontakte s mastnými substanciami, ako je korenie, ocoť alebo dochucovadla, ihneď očistíť. Zabráňte postriekaniu váhy kyslou citrusovou šťavou!

## Bezpečnostní pokyny

- Tato váha je určená jedine k váženiu potravín pro použití v domácnosti.
- Nezasahujte do vnútorných elektrických obvodov výrobku – môžete ich poškodiť a automaticky tým ukončiť platnosť záruky.
- Váhu je treba umiestniť na rovný, tvrdý a stabilný povrch (nie na koberec a pod.) v dostatočnej vzdialosti od prístroja s elektromagnetickým polom, aby ste zabránili vzájomnému rušeniu.
- Nevystavujte váhu nárazom, otrason a neupúštajte ju na zem.
- Používajte váhu jedine v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návodu. V prípade poruchy by mal výrobok opravovať jedine kvalifikovaný odborník.
- Tento prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúsenosti a znalostí zabranuje v bezpečnom používaní prístroja, pokiaľ naň nebude dohľadnute alebo pokiaľ neboli inštruuované ohľadne použitia tohto prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Je nutný dohľad nad deťmi, aby sa zaistilo, že si nebudú s prístrojom hrati.



Nevyhadzujte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeneho odpadu. Pre aktuálne informácie o zbernych miestach kontaktujte mestne úrady.



Pokiaľ sú elektrické spotrebiče uložené na skládkach odpadkov, nebezpečné látky môžu pre-sakovať do podzemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca a poškodzovať vaše zdravie.

## PL | Cyfrowa waga kuchenna

Przed uruchomieniem wyrobu do pracy prosimy uważnie przeczytać te instrukcję.

### Specyfikacja

Wyświetlacz LCD: 51 x 23 mm

Maksymalny ważony ciężar: do 10 kg (2 g – 10 kg)

Rozdzielcość ważenia: 1 g

Jednostka pomiaru: g, ml, oz, lb, tl, kg

Funkcja TARA

Automatyczne i ręczne wyłączanie

Wskaźnik przeciążenie/różładowane baterie

Zasilenie: baterie 2x 1,5 V AAA (nie ma w komplecie)

### **Opis wagi (patrz rys. 1)**

- 1 – Przycisk  – włączenie i wyłączenie wagi/aktywacja funkcji doważania (TARA)
- 2 – Wyświetlacz
- 3 – Przycisk UNIT – wybór jednostki ważenia: g, ml wody, ml mleka, oz, lb, tl, kg
- 4 – Otwór do zawieszania
- 5 – Pojemnik na baterie

### **Ostrzeżenia na wyświetlaczu:**

 Lo – baterie są rozładowane, należy je wymienić.

0-Ld – przeciążenie wagi, maksymalna nośność wynosi 10 kg.

Ważony produkt należy usunąć z wagi, aby nie dopuścić do jej uszkodzenia.

UNST – waga jest ustawiona na niestabilnym podłożu, należy ją przenieść w inne miejsce.

### **Ważenie**

1. Wagę ustawiamy na równym, twardym i stabilnym podłożu.
2. Naciskając przycisk  włączamy tryb ważenia i czekamy, aż pojawi się symbol 0, po czym rozpoczęnamy ważenie.
3. Wymagana jednostka ważenia ustawiamy naciskając kilkakrotnie przycisk UNIT.
4. Ważony produkt kładziemy na wadze. Wyświetlacz LCD pokazuje ciężar produktu.
5. Wagę możemy wyłączyć naciskając dłużej przycisk  aż po 90 sekundach waga wyłączy się sama.

### **Funkcja TARA (doważanie)**

Służy do ważenia dodawanych kolejno produktów do już leżących na wadze, wcześniejszych produktów, które pozostają na wadze.

1. Pierwszy produkt kładziemy na wadze, a na wyświetlaczu pojawią się jego ciężar.
2. Przed położeniem na wadze kolejnego produktu naciskamy przycisk . Wartość na wyświetlaczu zostaje wyzerowana. Teraz można dodać kolejny produkt. Tę czynność można wykonywać wielokrotnie.

### **Wymiana baterii**

1. Otwieramy obudowę pojemnika na baterie w dolnej części wagi.
2. Wymijamy zużyte baterie.
3. Wkładamy nowe baterie 2x 1,5 V AAA. Zwracamy uwagę na zachowanie właściwej polaryzacji. Korzystamy tylko z baterii alkalicznych. Nie stosujemy baterii przystosowanych do ładowywania.
4. Zamkamy obudowę.

### **Konserwacja i czyszczenie**

1. Do czyszczenia wagi stosujemy zwilżoną ściereczkę, uważając przy tym, żeby do wnętrza wagi nie dostała się woda. Nie korzystamy z chemicznych środków do czyszczenia oraz środków o działaniu ściernym. Wagi nie zanurzamy do wody!
2. Wszystkie części plastikowe po kontakcie z tłustymi substancjami, przyprawami, octem albo produktami smakowymi należy niezwłocznie wyczyścić. Zapobiegamy pochłapaniu wagi kwaśnym sokiem z owoców cytrusowych!

### **Zalecenia bezpieczeństwa**

- Ta waga jest przeznaczona wyłącznie do ważenia artykułów spożywczych w gospodarstwie domowym.
- Nie wolno ingerować do wewnętrznych układów elektrycznych w wyrobie – można go uszkodzić i automatycznie utracić uprawnienia gwarancyjne.
- Wagi ustawiamy na równym twardym i stabilnym podłożu (nie stawiamy jej na dywanie, itp.) w dostatecznej odległości od urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne, żeby zapobiec powstawaniu wzajemnych zakłóceń.
- Wagi nie narażamy na uderzenia i wstrząsy oraz nie stawiamy jej gwałtownie na podłodze.
- Z wagi korzystamy zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej instrukcji. W razie uszkodzenia wyrób może być naprawiany wyłącznie przez specjalistę.

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (łącznie z dziećmi), którym niezdolność fizyczna, umysłowa albo mentalna, ewentualnie brak wiedzy albo doświadczenia, uniemożliwia bezpieczne korzystanie z tego urządzenia, o ile nie jest nad nimi sprawowany nadzór przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Konieczny jest nadzór, który zapewni, że dzieci nie będą się bawić tym urządzeniem.



Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEIE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbiierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

## HU | Digitális konyhai mérleg

A termék üzembe helyezése előtt alaposan olvassuk át ezt a használati útmutatót!

### Specifikációk

LCD kijelző: 51 × 23 mm

Maximális súly: 10 kg-ig (2 g – 10 kg)

Osztásérték: 1 g

Mértékegység: g, ml, oz, lb, tl, kg

TARA funkció

Automatikus és kézi kikapcsolása

Túlterhelés/lemerült elem jelzésének

Tápellátás: 2x 1,5 V AAA elemről (nem tartozék)

### A mérleg leírása (l. 1. ábra)

- $\frac{Z/T}{ON/OFF}$  gomb – a mérleg be- és kikapcsolása/göngyölegmérés (TARA) funkció bekapcsolása
- Kijelző
- UNIT gomb – mértékegység beállítása: g, ml víz, ml tej, oz, lb, tl, kg
- Felakaszta nyílás
- Elmentő rekesz

### Kijelzőn megjelenő figyelmeztetések:

Lo – Lemériült az elem, cseréljük ki.

0-Ld – Túlterhelt a mérleg, a maximális teherbírása 10 kg.

Távolítsuk el a mérlegről a mért anyagot, hogy elkerüljük a meghibásodását!

UNST – a mérleg egyenetlen felületen áll, helyezzük át más hová.

### Mérés

- Helyezzük a mérlegeket sima, kemény és stabil felületre.
- A  $\frac{Z/T}{ON/OFF}$  gombbal kapcsoljuk be a mérési üzemmódot, várjuk meg a 0 szimbólum megjelenését, és elkezdhetjük a mérést.
- A kívánt mértékegység beállításához nyomjuk meg ismételten a UNIT gombot.
- Helyezzük a mérlegre a lemerni kívánt tárgyat. Az LCD kijelzőn megjelenik a tárgy súlya.
- A mérlegeket a  $\frac{Z/T}{ON/OFF}$  gombot hosszan lenyomva tudjuk kikapcsolni, de 90 másodperc után automatikusan is kikapcsol.

### TARA funkció (göngyölegmérés)

Az előzőekhez fokozatosan hozzáadtott, a mérlegen fennmaradó göngyölt mennyiségek tömegének méréserére szolgál.

- Helyezzük az első adagot a mérlegre – a súlya megjelenik a kijelzőn.
- Mielőtt a következő adagot a mérlegre helyeznének, nyomjuk meg a  $\frac{Z/T}{ON/OFF}$  gombot. A kijelzőn lévő érték lenullázásra kerül. Most hozzáadhatunk egy újabb adagot. Ezt a műveletet többször is megismételhetjük.

## **Elemcsere**

1. Nyissuk ki az elemtartó fedelét a mérleg alján.
2. Vegyük ki a használt elemeket.
3. Helyezzük be  $2 \times 1,5$  V AAA új elemet. Ügyeljünk a megfelelő polaritásra! Kizárálag alkáli elemeket használunk! Ne használunk töltethető elemeket!
4. Zárjuk vissza a fedelmet.

## **Karbantartás és tisztítás**

1. A mérleg tisztításához használunk nedves ruhát, de ügyeljünk arra, hogy a mérleg belsejébe ne kerüljön víz! Ne használunk vegyi tisztítószert, se dörzshatású súrolószert! A mérleget ne merítésük vizébe!
2. minden műanyag alkatrészt azonnal meg kell tisztítani, ha zsíros anyagokkal, például fűszerekkel, ecettel vagy aromákkal érintkezett. Igyekezzünk elkerülni, hogy savas citruslé fröccsenjen a mérleget!

## **Biztonsági előírások**

- A mérleg kizáráig elérőműszerek háztartási célú mérésére alkalmas.
- Ne módosítsuk a termék belső áramköröket – megsérülhetnek, és a garancia automatikusan érvényét veszti!
- Helyezzük a mérleget sima, kemény és stabil felületre (sose szőnyegre), megfelelő távolságra elektromágneses teret kibocsátó berendezésektől az interferencia elkerülése érdekében.
- Övjük a mérleget az ütésekktől, rezgésekktől és a leejtéstől!
- A mérleget mindenkorban használható útmutatónak megfelelően használjuk! Meghibásodás esetén javasolt a termék javítását szakképzett szerelőre bízni.
- A készüléket nem használhatják nélküli vagy a biztonságukért felelős személyektől kapott megfelelő tájékoztatás hiányában korlátozott fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességű vagy tapasztalatlan személyek (beleértve a gyerekeket), akik nem képesek a készülék biztonságos használatára! Gondoskodunk a gyerekek felügyeletéről, hogy ne játszhassanak a készülékkel!

 Az elektromos készülékeket ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé, használja a szelektív hulladékgyűjtő helyeket. A gyűjtőhelyekre vonatkozó aktuális információkért forduljon a helyi hivatalokhoz. Ha az elektromos készülékek a hulladékárolókba kerülnek, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe, melyek így bejuthatnak a táplálékláncba és veszélyeztetik az Ön egészségét és kényelmét.

## **SI | Digitalna kuhinjska tehntica**

Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila.

### **Specifikacija**

LCD zaslon: 51 x 23 mm

Največja teža: do 10 kg (2 g – 10 kg)

Ločljivost tehtanja 1 g

Merska enota: g, ml, oz, lb, tl, kg

Funkcija TARA

Samodejni in ročni izklop

Indikacije preobremenitve/izpraznjene baterije

Napajanje:  $2 \times 1,5$  V AAA baterija (nista priloženi)

### **Opis tehnice (glej sliko 1)**

1 – Tipka  – vklop in izklop tehnice/aktiviranje funkcije postopnega tehtanja (TARA)

2 – Zaslon

3 – Tipka UNIT – izbira enot mase: g, ml voda, ml mleko, oz, lb, tl, kg

4 – Odprtina za obešenje

5 – prostor za baterije

## Opozorila na zaslonu:

 Lo – Bateriji sta izpraznjeni, zamenjajte ju.

0-Ld – preobremenitev tehtnice, najvišja nosilnost je 10 kg.

S tehtnice odstranite tehtan odmerek, da ne pride do poškodbe.

UNST – tehtnica je nameščena na nestabilni površini, tehtnico premestite drugam.

## Tehtanje

1. Tehtnico položite na ravno, trdno in stabilno površino.
2. S pritiskom na tipko  vklopite način tehtanja, počakajte, da se prikaže simbol 0, zdaj lahko začnete s tehtanjem.
3. Želeno enoto mase nastavite z večkratnim pritiskom tipke UNIT.
4. Na tehtnico položite tehtani predmet. LCD zaslon prikaže težo predmeta.
5. Tehtnico lahko izklopite z dolgim pritiskom na tipko  ali se po 90 sekundah izklopi samodejno.

## Funkcija TARA (postopno tehtanje)

Služi za merjenje teže različnih doz postopoma dodajanih k prejšnjim, ki ostajajo na tehtnici.

1. Na tehtnico položite prvi odmerek, na zaslonu pa se prikaže njegova teža.
2. Pred vstavitvijo naslednjega odmerka na tehtnico pritisnite na tipko . Vrednost na zaslonu se izbriše. Zdaj lahko dodate naslednji odmerek. To lahko ponovite tudi večkrat.

## Zamenjava baterij

1. Odprite pokrov za baterije na spodnji strani tehtnice.
2. Rabljene baterije odstranite.
3. Vstavite novi bateriji 2x 1,5 V AAA. Upoštevajte pravilno polarnost. Uporabljajte le alkalne baterije. Ne uporabljajte polnilnih baterij.
4. Zaprite pokrov.

## Vzdrževanje in čiščenje

1. Za čiščenje tehtnice uporabljajte navlaženo kropo in pazite na to, da voda ne pride v notranjost tehtnice. Ne uporabljajte kemičnih čistilnih sredstev/čistilnih sredstev z abrazijskim učinkom. Tehtnico ne potapljajte v vodo!
2. Vse plastične dele je treba po kontaktu z mastnimi substancami, kot so začimbe, kis ali dodatki, takoj očistiti. Preprečite, da se tehtnica poškropi s kislim limoninim sokom!

## Varnostna navodila

- Tehtnica je predvidena samo za tehtanje živil za uporabo v gospodinjstvu.
- Ne posegajte v notranjo električno napeljavco izdelka – lahko ga poškodujete in s tem prekinete veljavnost garancije.
- Tehtnico je treba namestiti na ravno, trdno in stabilno površino (ne na preprogo ipd.) v zadostni razdalji od naprav z elektromagnetskim poljem, da bi preprečili medsebojne motnje.
- Tehtnice ne izpostavljajte udarcem, sunkom in ne je spuščajte na tla.
- Tehtnico uporabljajte le v skladu z napotki, ki so navedeni v teh navodilih. V primeru okvare sme izdelek popravljati le usposobljen strokovnjak.
- Naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno otrok), ki jih fizična, čutna ali mentalna nesposobnost ali pomanjkanje izkušenj, in znanj ovirajo pri varni uporabi naprave, če pri tem ne bodo nadzorovane, ali če jih o uporabi naprave ni poučila oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Nujen je nadzor nad otroki, da bo zagotovljeno, da se ne bodo z napravo igrali.

 Električnih naprap ne odlagajte med mešane komunalne odpadke, uporabljajte zbirna mesta ločenih odpadkov. Za aktualne informacije o zbirnih mestih se obrnite na krajevne urade. Če  so električne naprave odložene na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicajo v podtalnico, pridejo v prehransko verigo in škodijo vašemu zdravju.

# RS|HR|BA|ME | Digitalna kuhinjska vaga

Pažljivo pročitajte ove upute prije prve uporabe proizvoda.

## Specifikacije

LCD zaslon: 51 × 23 mm

Maksimalna težina: do 10 kg (2 g do 10 kg)

Razlučivost mjerjenja: 1 g

Jedinica mjere: g, ml, oz, lb, tl, kg

Funkcija TARE

Automatsko i ručno isključivanje

Oznaka preopterećenja/slabe baterije

Napajanje: 2 baterije AAA od 1,5 V (nisu priložene)

## Opis vage (pogledajte sl. 1)

1 –  gumb – uključivanje i isključivanje vage/aktiviranje funkcije inkrementalnog vaganja (TARE)

2 – Zaslon

3 – Gumb UNIT – odabir jedinice za težinu: g, voda ml, mljeko ml, oz, lb, tl, kg

4 – Otvor za vješanje

5 – Baterijski odjeljak

## Indikatori upozorenja na zaslonu:

 Lo – Slabe baterije, zamijenite ih.

0-Ld – Vaga je preopterećena, maksimalno opterećenje je 10 kg.

Uklonite materijal koji važete s vage kako se ona ne bi oštetila.

UNST – vaga je postavljena na nestabilnoj površini, premjestite je drugdje.

## Vaganje

- Postavite vagu na ravnu, čvrstu i stabilnu površinu.
- Uključite način vaganja pritiskom gumba  i pričekajte da se pojavi znak 0. Možete početi vagati.
- Odaberite željenu jedinicu težine tako da više puta zaredom pritisnete gumb UNIT.
- Postavite predmet koji želite izvagati na vagu. LCD zaslon prikazuje težinu predmeta.
- Možete isključiti vagu dugim pritiskom gumba  ili će se vaga automatski isključiti nakon 90 sekundi.

## Funkcija TARE (inkrementalno vaganje)

Funkcija TARE upotrebljava se za vaganje postupno dodanih doza onima koji se već nalaze na vagi.

- Postavite prvu dozu na vagu i na zaslonu će se prikazati njezina težina.
- Prije dodavanja druge doze pritisnite gumb . Vrijednost na prikazu će se ponovno postaviti. Sada možete dodati drugu dozu. Ovo možete učiniti nekoliko puta zaredom.

## Zamjena baterije

- Otvorite baterijski odjeljak na donjoj strani vase.
- Izdavite prazne baterije.
- Umetnите dvije nove AAA baterije od 1,5 V. Pripazite na ispravan polaritet. Upotrebljavajte isključivo alkalne baterije. Ne upotrebljavajte punjive baterije.
- Zatvorite poklopac.

## Čišćenje i održavanje

- Da biste očistili vagu, upotrijebite vlažnu krpku i uvjerite se da voda ne prodire u unutrašnjost vase. Nemojte upotrebljavati kemijske ni abrazivne deterdžente. Ne uranrajte vagu u vodu!
- Sve plastične dijelove treba odmah očistiti ako dodu u doticaj s masnim tvarima kao što su mirodije, ocat ili drugi začini. Mrlej s vase uklanjajte sokom od limuna!

## Sigurnosne upute

- Vaga je namijenjena isključivo za vaganje namirnica za kućnu upotrebu.
- Ne dirajte unutarnje strujne krugove proizvoda – tako možete oštetiti proizvod, što automatski dovodi do poništenja jamstva.
- Vagu postavite na ravnу, čvrstu i stabilnu površinу (ne na tepih itd.) dalje od uređaja koji proizvode elektromagnetska polja kako bi se izbjegle smetnje.
- Zaštitite vagu od udaraca i vibracija i nemojte je ispuštiti na pod.
- Upotrebljavajte vagu isključivo u skladu s uputama u ovom priručniku. U slučaju neispravnosti, prepustite popravak proizvoda kvalificiranom stručnjaku.
- Nije predviđeno da ovaj uređaj upotrebljavaju osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje nemaju iskustva i znanja za sigurnu upotrebu osim ako nisu pod nadzorom ili ako ne dobivaju upute od osobe zadužene za njihovu sigurnost. Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.



Ne bacajte električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite centre za sakupljanje razvrstanog otpada. Za aktualne informacije o centrima za sakupljanje otpada kontaktirajte lokalne vlasti. Ako se električni uređaji odlože na deponije otpada, opasne materije mogu prodrjeti u podzemne vode i ući u lanac ishrane i oštetiti vaše zdravlje.

## DE | Digitale Küchenwaage

Lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme des Produkts sorgfältig durch.

### Spezifikation

LCD-Display: 51 x 23 mm

Maximales Gewicht: bis 10 kg (2 g – 10 kg)

Messauflösung: 1 g

Maßeinheit: g, ml, oz, lb, tl, kg

TARA-Funktion

Automatische und manuelle Abschaltung

Anzeige der Überlastung/schwachen Batterie

Stromversorgung: 2x 1,5V AAA Batterien (sind nicht im Lieferumfang enthalten)

### Beschreibung der Waage (siehe Abb. 1)

1 – Taste – einschalten und ausschalten der Waage/Aktivierung der Funktion des Zuwiegens (TARA)

2 – Display

3 – Taste UNIT – Wahl der Gewichtseinheit: g, ml Wasser, ml Milch, oz, lb, tl, kg

4 – Öffnung zum Aufhängen

5 – Batteriefach

### Hinweise im Display:

Lo – Batterien entladen, tauschen Sie diese aus.

0-Ld – Waage überlastet, maximale Belastbarkeit beträgt 10 kg.

Gewogenes Material entfernen, um eine Beschädigung zu vermeiden.

UNST – die Waage steht auf einer instabilen Oberfläche, stellen Sie sie an einer anderen Stelle auf.

### Wiegen

1. Waage auf ebne, harte und stabile Oberfläche stellen.
2. Durch Betätigung der Taste schalten Sie den Modus Wiegen ein, warten Sie, bis das Symbol 0 angezeigt wird, dann können Sie mit dem Wiegen beginnen.
3. Die gewünschte Gewichtseinheit wird durch wiederholte Betätigung der Taste UNIT eingestellt.
4. Legen Sie den zu wiegenden Artikel auf die Waage. Im LCD-Display wird das Gewicht des Gegenstands angezeigt.

5. Sie können die Waage durch längeres Drücken der Taste  abschalten oder sie schaltet nach 90 Sekunden automatische ab.

### TARA-Funktion (Zuwaage)

Dient der Gewichtsmessung von verschiedenen Portionen, die den auf der Waage bereits vorhandenen nacheinander hinzugefügt werden.

1. Das erste Material auf die Waage legen, im Display wird sein Gewicht angezeigt.
2. Bevor die nächste Portion auf die Waage gelegt wird drücken Sie die Taste . Der Wert im Display wird zurückgesetzt. Nun können Sie die nächste Portion hinzufügen. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt werden.

### Batteriewechsel

1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung an der Unterseite der Waage.
2. Gebrauchte Batterien Herausnehmen.
3. Legen Sie neue Batterien ein: 2x 1,5 V AAA. Achten Sie auf die richtige Polung. Nur alkalische Batterien verwenden. Keine wiederaufladbaren Batterien verwenden.
4. Deckel schließen.

### Wartung und Reinigung

1. Feuchten Lappen zum Reinigen der Waage verwenden und darauf achten, dass kein Wasser ins Innere der Waage eindringt. Keine chemischen/scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Die Waage nicht in Wasser tauchen!
2. Alle Kunststoffteile sind beim Kontakt mit fetten Substanzen, wie Gewürze, Essig oder Würzmittel sofort zu reinigen. Die Benetzung der Waage mit saurem Zitrusaft vermeiden!

### Sicherheitshinweise

- Diese Waage ist nur zum Wiegen von Lebensmitteln zum Einsatz im Haushalt bestimmt.
- Keine Eingriffe in innere Schaltkreise des Produktes vornehmen – das Produkt könnte beschädigt werden und die Garantie dadurch automatisch erlöschen.
- Die Waage ist auf ebne, harte und stabile Oberfläche (nicht auf den Teppich u.ä.) in einem ausreichenden Abstand von Geräten mit elektromagnetischem Feld zu stellen, um gegenseitiges Stören zu vermeiden.
- Die Waage keinen Schlägen, Erschütterungen ausstellen und nicht auf den Boden fallen lassen.
- Die Waage nur in Übereinstimmung mit den in dieser Anleitung angegebenen Hinweisen verwenden. Bei eventuellen Störungen sollte das Produkt nur durch einen qualifizierten Fachmann repariert werden.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen vorgesehen (Kinder eingeschlossen), die über verminderte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten bzw. über nicht ausreichende Erfahrung und Kenntnisse verfügen, außer sie haben von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen für den Gebrauch des Geräts erhalten oder werden von dieser beaufsichtigt. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



Die Elektroverbraucher nicht als unsortierter Kommunalabfall entsorgen, Sammelstellen für sortierten Abfall bzw. Müll benutzen. Setzen Sie sich wegen aktuellen Informationen über die jeweiligen Sammelstellen mit örtlichen Behörden in Verbindung. Wenn Elektroverbraucher auf üblichen Mülldeponien gelagert werden, können Gefahrstoffe ins Grundwasser einsickern und in den Lebensmittelumlauf gelangen, Ihre Gesundheit beschädigen und Ihre Gemütllichkeit verderben.

## UA | Дигітальна кухонна вага

Перед тим як почнете виробом користуватись, уважно прочитайте цей посібник.

### Специфікація

РК-дисплей: 51 x 23 мм

Максимальна вага: до 10 кг (2 г – 10 кг)

Роздільність вимірювання: 1 г  
Одиниця виміру: г, мл, унція, фунт, тл, кг  
Функція TARA

Автоматичне та ручне вимкнення  
Індикації перевантаження/низького заряду акумулятора  
Живлення: 2x 1,5 В AAA батарейки (не входять у комплект)

#### Опис ваг (див. мал. 1)

- 1 – Кнопка  $\frac{Z/T}{ON/OFF}$  – ввімкнення та вимкнення/активація функції доважування (TARA)  
2 – Дисплей  
3 – Кнопка UNIT вибір одиниці ваги: г, мл води, мл молока, унція, фунт, тл, кг  
4 – Отвір для підвішування  
5 – Батарейний відсік

#### Попередження на дисплей:

 Lo – Батарейки розряджені, їх вимініайте.

0-Ld – перевантаження ваги, максимально важити 10 кг.

Зніміть з ваг масу яку важите, щоб запобігти перешкодженню.

UNST – ваги розміщені на нестійкій поверхні, перемістіть їх в інше місце.

#### Зважування

1. Ваги положіть на рівну, тверду і стійку поверхню.
2. Торкнувшись кнопки  $\frac{Z/T}{ON/OFF}$  увімкніте режим зважування, почекайте поки зобразиться символ 0, тепер можете розпочати зважування.
3. Повторним натисканням на кнопку UNIT, встановіть потрібну одиницю зважування.
4. Помістіть предмет, який будете важити, на ваги. РК-дисплей відображає вагу предмета.
5. Ваги можете вимкнути натиснувши та притримавши кнопки  $\frac{Z/T}{ON/OFF}$  або через 90 секунд вимкнуться автоматично.

#### Функція TARA (доважування)

Застосовується для зважування поступово додаючи різні дози до попередніх, які залишаються на вагах.

1. Положіть на ваги першу дозу, на дисплей відобразиться її маса.
2. Перед тим, як на ваги розмістити ще одну масу, натисніть на кнопку  $\frac{Z/T}{ON/OFF}$ . Значення на дисплей скидається. Тепер можете додати ще одну масу. Цю операцію можна виконувати багаторазово.

#### Заміна батарейок

1. Відкрійте кришку в нижній частині ваги.
2. Вийміть використані батарейки.
3. Вставте нові батарейки 2x 1,5 В AAA. Переконайтесь, що полярність правильна. Використовуйте лише лужні батарейки. Не використовуйте зарядні батарейки.
4. Закрійте кришку.

#### Технічне обслуговування та чищення

1. Для очищення ваг використовуйте вологу ганчірку та будьте обережні, щоб всередину ваги не потрапила вода. Не використовуйте хімічні/абразивні миючі засоби. Не зануруйте ваги у воду!
2. При контакті ваг з жирними речовинами, необхідно негайно очистити усі пластмасові деталі від спецій, оцту або ароматизатори. Будьте обережні, щоб бризги кислого лимонного сочку не потрапили на ваги!

#### Інструкції з техніки безпеки

- Ці ваги призначенні лише для зважування продуктів харчування в домашніх умовах.
- Не втрачайтесь у внутрішні електричні ланцюги виробу – ви можете їх пошкодити та автоматично анулювати гарантію.
- Ваги слід розміщувати на рівній, твердій і стійкій поверхні (не на килимі і тощо) на достатній відстані від приладів з електромагнітним полем, щоб запобігти взаємним перешкодам.
- Не піддавайте ваги ударам, вібраціям і будьте обережні щоб не впали на підлогу.

- Використовуйте ваги тільки відповідно до правил указаніх у цій інструкції. У разі несправності виріб повинен ремонтувати лише кваліфікований фахівець.
- Цей виріб не призначений для користування особам (включно дітей), для котрих фізична, почуттєва чи розумова нездібність, чи не достаток досвіду та знань забороняє им безпечно ним користуватися, якщо така особа не буде під доглядом, чи якщо не була проведена для неї інструктаж відносно користування споживачем відповідною особою, котра відповідає за їх безпечність. Необхідно слідкувати за дітьми та забезпечити таку, щоб вони з пристроям не гралисся.

 Не викидайте електричні пристрії як несортировані комунальні відходи. За актуальну інформацією про місця збору звертайтеся до установок за місцем проживання. Якщо електричні пристрої розміщені на місцях з відходами, то небезпечні речовини можуть проникати до підземних вод і дістатись до харчового обігу та пошкоджувати ваше здоров'я.

## ROIMD | Cântar digital de bucătărie

Înainte de punerea produsului în funcție citiți cu atenție acest manual.

### Specificații

Ecran LCD: 51 x 23 mm

Sarcină maximă: până la 10 kg (2 g – 10 kg)

Rezoluția măsurării: 1 g

Unitate de măsură: g, ml, oz, lb, tl, kg

Funcția TARA

Oprire automată și manuală

Indicația suprasarcinii/bateriei slabe

Alimentarea: baterii 2x 1,5 V AAA (nu sunt incluse în pachet)

### Descrierea cântarului (vezi fig. 1)

1 – Butonul  – pornirea și oprirea cântarului/activarea funcției recântărire (TARA)

2 – Ecran

3 – Butonul UNIT – selectarea unității de masă: g, ml apă, ml lapte, oz, lb, tl, kg

4 – Deschizătură pentru atârnare

5 – Locașul bateriilor

### Avertizări pe ecran:

 Lo – Bateriile sunt descărcate, trebuie înlăturate.

0-Ld – supraîncărcarea cântarului, sarcina maximă este de 10 kg.

Îndepărtați de pe cântar porția cântărită, pentru a nu se defecta.

UNST – cântarul este amplasat pe suprafață instabilă, mutați cântarul în alt loc.

### Cântărirea

1. Așezați cântarul pe o suprafață dreaptă, rigidă și stabilă.

2. Prin atingerea butonului  porniți regimul de cântărire, așteptați afișarea simbolului 0, puteți începe cântărire.

3. Unitatea de măsură solicitată o selectați prin apăsarea repetată a butonului UNIT.

4. Pe cântar puneti obiectul de cântărit. Ecranul LCD va afișa masa obiectului.

5. Cântarul îl puteți opri prin apăsarea lungă a butonului  sau se oprește automat după 90 de secunde.

### Funcția TARA (recântărire)

Servește la cântărirea succesivă a masei porților adăugate treptat la cele precedente, care rămân pe cântar.

1. Puneti pe cântar prima porție iar pe ecran se afișează masa acesteia.

2. Înaintea adăugării altei porții pe cântar apăsați butonul . Valoarea de pe ecran se anulează.

Acum puteți adăuga porția următoare. Această operație o puteți efectua în mod repetat.

## Înlocuirea bateriei

1. Deschideți capacul bateriilor pe partea inferioară a cântarului.
2. Scoateți bateriile uzate.
3. Introduceți baterii noi 2x 1,5 V AAA. Respectați polaritatea corectă. Folosiți doar baterii alcaline. Nu folosiți baterii reîncărcabile.
4. Înhideți capacul.

## Curățarea și întreținerea

1. Pentru curățarea cântarului folosiți cârpă umedă și evitați pătrunderea apei în cântar. Nu folosiți detergenți chimici/detergenți cu efect abraziv. Nu scufundați cântarul în apă!
2. La contactul cu substanțe unsuroase, cum sunt condimente, otetul sau arome, elementele de plastic trebuie curățate imediat. Evitați stropirea cântarului cu suc citric acru!

## Măsuri de siguranță

- Acest cântar este destinat doar pentru cântărirea alimentelor în uz casnic.
- Nu interveniți la circuitele electrice interne ale produsului – ati putea provoca deteriorarea lui și încetarea valabilității garanției.
- Cântarul trebuie amplasat pe o suprafață dreaptă, rigidă și stabilă (nu pe covor etc.) la distanță îndestulătoare de aparate cu câmp electromagnetic, pentru a evita interferența reciprocă.
- Nu expuneți cântarul la izbituri și zguduituri și nu lăsați să cadă la pământ.
- Folosiți cântarul doar în conformitate cu indicațiile cuprinse în aceste instrucțiuni. În caz de defectiune produsul ar trebui reparat de un specialist calificat.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) a căror capacitate fizică, senzorială sau mentală, ori experiența și cunoștințele insuficiente împiedică utilizarea aparatului în siguranță, dacă nu vor fi supravegheata sau dacă nu au fost instruite privind utilizarea aparatului de către persoana responsabilă de securitatea acestora. Trebuie asigurată supravegherea copiilor, pentru a se împiedica joaca lor cu acest aparat.



Nu aruncați consumatorii electrici la deșeuri comunale nesortate, folosiți bazele de recepție a deșeurilor sortate. Pentru informații actuale privind bazele de recepție contactați organele locale. Dacă consumatorii electrici sunt depozitați la stocuri de deșeuri comunale, substanțele periculoase se pot infi în apele subterane și pot să ajungă în lanțul alimentar, periclitând sănătatea și confortul dumneavoastră.

## LT | Skaitmeninės virtuvinės svarstyklės

Prieš pirmą kartą naudodamai šį prietaisą, atidžiai perskaitykite jo naudojimo instrukciją.

### Specifikacijos

Šviesos diodų ekranas: 51 x 23 mm  
Maksimalus svoris: iki 10 kg (2 g – 10 kg)  
Matavimo skiriamoji geba: 1 g  
Matavimo vienetai: g, ml, oz, lb, tl, kg  
„TARE“ (taros) funkcija  
Automatinis ir rankinis išjungimas  
Perkovos ir nusilpusių baterijų indikacija  
Maitinimo šaltinis: 2x 1,5 V AAA tipo baterijos (nepridėtos)

### Svarstyklės aprašymas (žr. 1 pav.)

- 1 – mygtukas – i jungti ir iš jungti svarstyklės/aktyvinti didėjančio svėrimo funkciją (TARE)  
2 – Ekranas  
3 – UNIT (vienetų) mygtukas – svorio vienetų pasirinkimas: g, vandens ml, pieno ml, oz, lb, tl, kg  
4 – Pakabinimo anga  
5 – Baterijų skyrelis

## **Perspėjimo indikatoriai ekrane**



„Lo“ – baterijos išsieikvojusios, pakeiskite.

„0-Ld“ – svarstyklės perkrautos, maksimali leistina apkrova yra 10 kg.

Nuimkite nuo svarstyklų sveriamą medžiagą, kad išvengtumėte jų pažeidimo.

„UNST“ – svarstyklės padėtos ant nestabilaus paviršiaus, padékite jas kitur.

## **Svērimas**

- Padékite svarstyklės ant lygaus, tvирto ir stabilaus paviršiaus.
- Ijunctione svērimo režīmā nuspaudę mygtukā  $\frac{Z/T}{ON/OFF}$  ir palaukę, kol ekrane pasirodys 0. Galite sverti.
- Nustatykite norimą svorio vienetą spaudinėdami mygtuką UNIT (vienetai).
- Ant svarstyklų padékite sveriamą daiktą. LCD ekrane bus rodomas daikto svoris.
- Svarstyklės išjungti galite laikydami nuspaudę mygtukā  $\frac{Z/T}{ON/OFF}$ , kitu atveju svarstyklės išsijungs automatiškai po 90 sekundžių.

## **„TARE“ funkcija (tikslus svērimas)**

„TARE“ funkcija naudojama sverti prie ant svarstyklų jau esančių objektų pamažu pridedamus kiekius.

- Uždékite ant svarstyklų pirmajį kieki, ekrane pasirodys jo svoris.
- Prieš dėdami kitą porciju, nuspauskite mygtukā  $\frac{Z/T}{ON/OFF}$ . Ekrane rodoma reikšmė taps lygi nuliui. Dabar galite padėti kitą porciją. Ši veiksmą galite kartoti.

## **Baterijų keitimasis**

- Atidarykite svarstyklų apatinėje dalyje esantį baterijų skyrių.
- Išimkite išsikrovusias baterijas.
- Įdėkite dvi naujas 1,5 V AAA baterijas. Įsitikinkite, kad baterijų polišumas teisingas. Naudokite tik šarmines baterijas. Nenaudokite jukraunamų baterijų.
- Uždarykite dangtelį.

## **Valymas ir priežiūra**

- Svarstyklės valykite drėgna šluoste ir įsitikinkite, kad vandens nepateko į jų vidų. Nevalykite cheminiais valikliais ar plovikliais su abrazyviniu poveikiu. Nemerkite svarstyklų į vandenį!
- Visas plastikines dalis po salyčio su riebiomis medžiagomis, pavyzdžiu, prieskoniais ar actu, nedelsdami išvalykite. Stenkiteis neištepti svarstyklų rūgščiomis citrusinių vaisių sultimis!

## **Saugos nurodymai**

- Svarstyklės skirtos sverti maisto produktus ir tik buitiniams naudojimui.
- Nelieskite gaminio vidaus elektros grandinių, nes galite pažeisti gaminį ir automatiškai netekti garantijos.
- Svarstyklės dėkite ant lygaus, tvirto ir stabilaus paviršiaus (ne ant kilimo ir pan.) ir kuo toliau nuo elektromagnetinius laukus sukeliančių prietaisų, kad išvengtumėte trikdžių.
- Saugokite svarstyklės nuo smūgių ir vibracijos, nenumeskite ant grindų.
- Svarstyklės naudokite tik pagal šiam naudotojo vadove pateiktas instrukcijas. Gedimo atveju gaminio remontą gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas.
- Šis prietaisas néra skirtas naudoti asmenims (iskaitant vaikus), turintiems fizinę, jutiminię arba protinę negalią, taip pat neturintiems patirties ir žinių, kurios reikalingos saugiam naudojimui, nebent už tokius asmenų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūri arba nurodo, kaip naudotis prietaisu. Visada prižiūrėkite vaikus ir užtikrinkite, kad jie nežaistų su prietaisu.



Nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite į specialius rūšiuojamoms atliekoms skirtus surinkimo punktus. Suisiekitė su vietinėmis valdžios institucijomis, kad šios suteiktu

informaciją apie surinkimo punktus. Jei elektroniniai prietaisai yra išmetami atliekų užkasimo vietose, kenzmingos medžiagos gali patekti į grunitinius vandenis, o paskui į maisto grandinę, ir tokiu būdu pakenkti žmonių sveikatai.

# LV | Digitālie virtuves svari

Pirms izstrādājuma pirmās lietošanas reizes rūpīgi izlasiet šos norādījumus.

## Specifikācija

LCD ekrāns: 51 × 23 mm

Maksimālais svars: līdz 10 kg (2 g – 10 kg)

Mērījuma izšķirtspēja: 1 g

Mērvienība: g (grami), ml (mililitri), oz (unces), lb (mārciņas), tl (tolas), kg (kilogrami)

TARAS funkcija

Automātiska un manuāla izslēgšana

Pārslodzes/zema bateriju enerģijas līmena indikators

Barošanas avots divas 1,5 V AAA tipa baterijas (nav iekļautas komplektā)

## Svaru apraksts (skat. 1. attēlu)

1 – pogā – svaru iešlēgšana un izslēgšana/papildu svēršanas funkcijas (TARE) aktivizēšana

2 – Ekrāns

3 – Poga UNIT – svara mērvienības izvēle: g, ml (üdens), ml (piens), oz, lb, tl, kg

4 – Caurums pakarināšanai

5 – Bateriju nodalījums

## Brīdinājuma indikatori ekrānā:

Lo – zems bateriju uzlādes līmenis, nomainiet baterijas;

0-Ld – svari ir pārslogoti, maksimālais pieļaujamais svars ir 10 kg;

Noņemiet sveramo materiālu no svariem, lai tos nesabojātu.

UNST – svari ir novietoti uz nestabilas virsmas, pārvietojiet tos citur.

## Svēršana

- Novietojiet svarus uz plakanas, cietas un stabilas virsmas.
- Ieslēdziet svēršanas režīmu, nospiezot pogu , un pagaidiet, līdz tiek parādīts simbols 0. Varat sākt svēršanu.
- Izvēlieties vēlamo svara mērvienību, atkārtoti nospiezot pogu UNIT.
- Novietojiet sveramo priekšmetu uz svariem, LCD ekrānā tiks parādīts priekšmeta svars.
- Svarus var izslēgt, turot nospiestu pogu , vai arī pēc 90 sekundēm svari izslēgsies automātiski.

## TARAS funkcija (pakāpeniska svēršana)

TARAS funkciju izmanto, lai nosvērtu devas, kas tiek pakāpeniski pievienotas uz svariem jau novietotajām devām.

1. Novietojiet pirmo devu uz svariem, un ekrānā tiks parādīts tās svars.

2. Pirms nākamās devas pievienošanas nos piediet pogu . Rādītājs uz displeja tiks atiestatīts. Tagad varat pievienot vēl vienu devu. Varat to darīt vairākas reizes.

## Bateriju nomaiņa

- Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu svaru apakšpusē.
- Izņemiet izlietotās baterijas.
- Levietojiet divas jaunas 1,5 V AAA baterijas. Pārliecinieties, ka ir ievērota pareizā polaritāte. Izmantojiet tikai sārma baterijas. Neizmantojiet atkārtoti uzlādējamas baterijas.
- Aizveriet vāciņu.

## Tirīšana un apkope

- Triet svarus ar mitru drānu tā, lai üdens neiekļūtu svaru iekšienē. Nedrīkst izmantot kīmiskus vai skrāpējošus mazgāšanas līdzekļus. Svarus nedrīkst iegremdēt ūdeni!
- Visas plastmasas detaļas ir jānotira tūlīt pēc saskares ar taukainām vielām, piemēram, garšvielām, etiķi vai mērcēm. Sargājiet svarus no skābas citrusaugļu sulas šķakstiem!

## Drošības norādījumi

- Svari ir paredzēti pārtikas produktu svēršanai tikai mājas apstākļos.
- Neaizskariet izstrādājuma iekšējās elektriskās lēdes – tā var sabojāt izstrādājumu un tas automātiski anulē garantiju.
- Svari ir jānovieto uz plakanas, cietas un stabilas virsmas (nevis uz paklāju u. tml.) atstatus no ierīcēm, kas rada elektromagnētisko lauku, lai nepieļautu tā ietekmi uz svaru darbību.
- Sargājet svarus no trieciņiem un vibrācijas un nemietiet tos uz grīdas.
- Izmantojiet svarus tikai saskanā ar šajā rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem. Bojāts izstrādājums jāremontē tikai kvalificētam speciālistam.
- Šī ierice nav paredzēta izmantošanai personām (tostarp bērniem), kuru fiziskā, uztveres vai garīgā nespēja vai pieredes un zināšanu trūkums nelauj to droši lietot, ja vien šīs personas neuzrauga vai norādījumus par ierīces lietošanu tām nesniedz par viņu drošību atbildīgā persona. Bērni vienmēr ir jāuzrauga, lai pārliecīnātos, ka viņi nespēlējas ar ierīci.



Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem. Šīm nolūkam izmantojiet īpašus atkritumu šķirošanas un savākšanas punktus. Lai gūtu informāciju par šādiem savākšanas punktiem, sazinieties ar vietējo pašvaldību. Ja elektroniskās ierīces tiek likvidētas izgāztuvē, bīstamas vielas var nonākt pazemes ūdeņos un tālāk arī barības kēdē, kur tās var ietekmēt cilvēka veselību.

## EE | Digitaalne köögikaal

Enne toote kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi.

### Tehnilised andmed

LCD-ekraan: 51 x 23 mm

Kaalu ülempiir: kuni 10 kg (2 g – 10 kg)

Mõõtmistäpsus: 1 g

Mõõtmisühik: g, ml, oz, lb, tl, kg

Taaraufunktsioon (TARE)

Automaatne ja käsitsi väljalülitamine

Ülekoormuse/tühta patarei näit

Toiteallikas: 2x 1,5 V AAA patareid (ei kuulu komplekti)

### Kaalu kirjeldus (vt joonist 1):

1 – Nupp – kaaluide sisse/väljalülitamine, jätkjärgulise kaalumise (nn taarafunktsiooni) siisselülitamine

2 – Eakraan

3 – Nupp UNIT (ÜHIK) – kaaluühiku valik: g, vee ml, piima ml, oz, lb, tl, kg

4 – Rüputusava

5 – Patareipesa

### Eksaani lõevad hoiatusnäidikud:

Lo – patarei on tühi ja tuleb välja vahetada.

0-Ld – kaal on ülekoormatud, suurim lubatud koormus on 10 kg.

Eemaldage tooted kaalult, et vältida kaalu kahjustamist.

UNST (EBAKINDEL) – kaal on asetatud ebastabiilsele pinnale, asetage see mujale.

### Kaalumine

1. Asetage kaal tasasele, kõvale ja stabiilsele pinnale.
2. Lülitage kaalumisrežiim sisse, vajutades nuppu ja oodake, kuni ilmub sümbol 0. Võite alustada kaalumist.
3. Valige kaaluühik, vajutades korduvalt nuppu UNIT (ÜHIK).
4. Pange kaalutav ese kaalule. LCD-ekraan kuvab toote kaalu.
5. Kaalu väljalülitamiseks vajutage pikalt nuppu , kaal lülitub 90 sekundi pärast ka automaatselt välja.

## Taarafunktsioon TARE (järkjärguline kaalumine)

Funktsooni TARE kasutatakse juba kaalul olevatele toodetele järkjärguliselt lisatavate koguste mõõtmiseks.

1. Asetage esimene kogus kaalule ja ekraanil **kuvatakse** selle kaal.
2. Enne uue koguse lisamist vajutage nuppu **Z/T ON/OFF**. Ekraanil **kuvatakse** väärust läheb nulli. Nüüd saate lisada järgmiste koguse. Seda tegevust võite korrrata mitu korda.

## Patarei vahetamine

1. Avage kaalude alaküljel olev patareipesa.
2. Eemaldage tühjad patareid.
3. Sisestage kaks uut 1.5 V AAA patareid. Veenduge, et patareide polaarsus on õige. Kasutage ainult leelispatareisid. Ärge kasutage laetavaid patareisid.
4. Asetage kaas tagasi.

## Puhastamine ja hooldamine

1. Puhastage kaalu niiske lapiga ja veenduge, et vesi ei satuks kaalu sisemusse. Ärge kasutage keemilisi ega abrasiivseid puhastusvahendeid. Ärge kastke kaalu vette!
2. Kõik plastosad tuleb pärast kokkupuudet rasvaste ainetega, nagu näiteks vürtsid, äädikas või maitseained, viivitamatult puhastada. Vältige sidrunharappe sattumist kaalule!

## Ohutusjuhised

- See kaal on möeldud toiduainete kaalumiseks üksnes kodustes tingimustes.
- Ärge muutke toote sisemisi elektriahelaid – see võib toodet kahjustada ja tühistab automaatselt garantiit.
- Kaal tuleb paigutada tasasele, kövale ja stabiilsele pinnale (mitte näiteks vaibale vmt) ning eemalale elektromagnetikiirgust eraldavatest seadetest, vältimaks interferentsi.
- Kaitske kaalu pörutustele ja vibratsiooni eest ning ärge laske sellel maha kukkuda.
- Kaalu kasutades järgige selles kasutusjuhendis esitatud suuniseid. Rikke korral tohib toodet parandada ainult kvalifitseeritud spetsialist.
- Seadet ei tohi kasutada isikud (sh lapsed), kellel on füüsилised, meeleeorganite või vaimsed puudused, või isikud, kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, et seadet ohultult kasutada, välja arvatud juhul kui see toimub järellevalve all või nende turvalisuse eest vastutav isik on neid ohututeid tingimustest teavitatanud. Lapsi tuleb alati jälgida, et nad ei saaks seadmega mängida.

 Ärge visake ära koos olmejäätmeteega. Kasutage spetsiaalseid sorteeritud jäätmete kogumispunkte. Teavet kogumispunktidest saate kohaliku omavalitsuselt. Elektronikaseadmete — prügmäele viskamisel võivad ohtlikud ained pääseda põhjavette ja seejärel toiduahelasse ning mõjutada nii inimeste tervist.

## BG | Цифрова кухненска везна

Прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате продукта за първи път.

### Технически характеристики

LCD екран: 51 x 23 мм

Максимално измервано тегло: до 10 кг (2 г – 10 кг)

Разделителна способност на измерването: 1 г

Мерна единица: г, мл, oz, lb, tl, кг

Функция TARE (Тара)

Автоматично и ръчно изключване

Индикация за претоварване/слаба батерия

Захранване: 2 бр. батерии 1,5 V тип AAA (не са включени в комплекта)

### Описание на везната (вж. фиг. 1)

1 – **Z/T** бутон – вкл/изкл везната/активира функцията за нарастващо измерване (TARE)

2 – Екран

- 3 – Бутон UNIT – избор на мерна единица за тегло: г, воден мл, млечен мл, oz, lb, tl, кг
- 4 – Отвор за очакване
- 5 – Отделение за батерите

#### **Извежданни на екрана предупредителни индикации:**



Lo – Изтощени батерии, сменете.

0-Ld – Везната е претоварена, максималният капацитет е 10 кг.

Свалете от везните материала, който искате да претеглите, за да не ги повредите.

UNST – везната е поставена върху нестабилна повърхност, преместете я другаде.

#### **Претегляне**

1. Разположете везните на плоска, твърда и стабилна повърхност.
2. Включете режима на претегляне чрез натискане на бутон  $\frac{Z/T}{on/off}$  и изчакайте символ 0 да се появи. Можете да започнете претеглянето.
3. Изберете мерната единица по избор като неколократно натиснете бутона UNIT.
4. Поставете претегляния предмет върху везната. LCD екранът ще покаже теглото на предмета.
5. Можете да изключите везната с дълго натискане на бутон  $\frac{Z/T}{on/off}$ ; алтернативно везната ще се изключи автоматично след 90 секунди.

#### **Функция TARE (постепенно претегляне)**

Функцията TARA се използва за претегляне на дози, които се добавят постепенно към вече поставените на везните.

1. Поставете първата доза върху везната и на екрана ще се покаже нейното тегло.
2. Преди да добавите следващата доза, натиснете бутона  $\frac{Z/T}{on/off}$ . Стойността на дисплея ще се нулира. Сега можете да добавите нова доза. Можете да правите това многократно.

#### **Смяна на батерията**

1. Отворете капачето на отделението за батерите на долната страна на везната.
2. Извадете разредените батерии.
3. Поставете два броя нови батерии 1,5 V, тип AAA. Задължително спазвайте посочената полярност. Използвайте само алкални батерии. Не използвайте презареждащи се батерии.
4. Затворете капачето.

#### **Почистване и поддръжка**

1. Почиствайте везната с влажен парцал и внимавайте във вътрешността на везната да не навлиза вода. Не използвайте химически почистващи препарати или такива с абразивен ефект. Не потапяйте везната във вода!
2. Всички пластмасови части трябва да се почистват незабавно след контакт с мазни вещества, като подправки, оцет или дресинг. Петната по везната можете да почистите с лимонов сок!

#### **Инструкции за безопасност**

- Везната е предназначена за претегляне на храни и са само за домашна употреба.
- Не правете нищо по вътрешните електрически вериги на уреда – в противен случай той може да се повреди и гарантията му автоматично ще бъде анулирана.
- Везните трябва да се поставят на плоска, твърда и стабилна повърхност (не върху килими и др.) и трябва да се дръжат далеч от устройства, произвеждащи електромагнитни полета, за да се избегнат смущения.
- Пазете везните от уреди и вибрации и внимавайте да не ги изтиървате на пода.
- Използвайте везните само в съответствие с инструкциите, дадени в настоящото ръководство. В случай на неизправност уредът трябва да бъде ремонтиран само от квалифициран техник.
- Това устройство не е предназначено за използване от лица (включително деца), чиито физически, сензорни или умствени способности или липсата на опит и знания не им позволяват безопасната му употреба, освен когато те са наблюдавани или инструктирани от лице, отговарящо за тяхната безопасност. Децата трябва винаги да се наблюдават и да не се допуска да си играят с устройството.



Не изхвърляйте електрически уреди с несортираните домакински отпадъци; предавайте ги в пунктите за събиране на сортирани отпадъци. Актуална информация относно пунктите за събиране на сортирани отпадъци може да получите от компетентните местни органи. При изхвърляне на електрически уреди на сметищата е възможно в подпочвените води да попаднат опасни вещества, които след това да преминат в хранителната верига и да увредят здравето на хората.



## **GARANCIJSKA IZJAVA**

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI, d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
  - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
  - predelave brez odobritve proizvajalca
  - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plašilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

## **NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK**

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici (EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrijen garancijski list z originalnim računom. EMOS SI, d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: \_\_\_\_\_ Digitalna kuhinjska tehntica

TIP: \_\_\_\_\_ EV026

DATUM IZROČITVE BLAGA: \_\_\_\_\_

Servis: EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija  
tel: +386 8 205 17 21  
e-mail: reklamacije@emos-si.si